

قائمة في البناء المتداعية للسقوط الكائنة بجندوبة المدينة 2019

ع/ر	نوع البناية	العنوان	المالك	نوع الإطلال	الإجراءات	
					المتخذة	المزمع إتخاذها
01	طابق أرضي و طابق علوي	ساحة محمد علي	ورثة بن جواد	<ul style="list-style-type: none"> - مهددة بالإنهيار - تشكل خطرا على المارة (مظهر غير لائق - إمكانية استغلالها كوكر للفساد و الإرهاب 	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية من طرف اللجنة • إخلاء البناية و غلقها 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة صاحب البناية إلى الهدم و إعادة البناء
02	طابق أرضي	ساحة محمد علي بجانب قهوة لمين	ورثة بن جويده (نجاة الصخري)	<ul style="list-style-type: none"> - مهددة بالإنهيار - تشكل خطرا على المارة (مظهر غير لائق - إمكانية استغلالها كوكر للفساد و الإرهاب 	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية من طرف اللجنة • إخلاء البناية و غلقها 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة صاحب البناية إلى الهدم و إعادة البناء
03	طابق أرضي و طابق علوي بصدد البناء	نهج ساقية سيدي يوسف	فيصل البوسليمي و بشير الداموس	<ul style="list-style-type: none"> - طابق علوي بصدد البناء غير مطابق لمواصفات السلامة المهنية فوق محل الأثاث 	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية من طرف اللجنة 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة صاحب البناية إلى هدم الأجزاء المتداعية للسقوط و الأعمدة الغير مطابقة للمواصفات • تحسين واجهة المحل / صيانة الأجزاء المتبقية
04	بناية طابق أول و طابق ثاني	نهج ساقية سيدي يوسف مقهى السلطاني و ما فوقه	أملاك الأجنب	بناية قديمة سقف و أجزاء متداعية للسقوط .	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية من طرف اللجنة 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة مستغلي البناية إلى تقديم اختبار في سلامة البناية أو الإصلاحات الضرورية لتدعيم الهيكل و الأجزاء إن لزم الأمر أو القيام بعملية الهدم و إعادة البناء
05	محل تجاري	نهج غرة جوان	الصدغياني	مهددة بالإنهيار بناية قديمة	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية من طرف اللجنة • إخلاء البناية و غلقها 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة صاحب البناية إلى الهدم و إعادة البناء
06	طابق أرضي	نهج غرة جوان	ورثة بن جاب الله	جزء من المسكن مهدم و جزء متداعي للسقوط	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية • هدم جزء من البناية 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة أصحاب البناية إلى هدم الأجزاء المتبقية و إعادة البناء رفع الفواضل و تحسين الواجهة .
7	مقهى بوتفاحة	نهج محمد علي	-	<ul style="list-style-type: none"> - سقف مهدد بالإنهيار - مظهر غير لائق إمكانية استغلالها كوكر للفساد و الإرهاب 	<ul style="list-style-type: none"> • معاينة ميدانية • إخلاء البناية • غلق مداخل الأجزاء المتداعية للسقوط بالأجر • إيقاف الإستغلال 	<ul style="list-style-type: none"> • دعوة المالكين إلى الهدم و إعادة البناء

8	مخبرة تقليدية	نهج الناظور	ورثة بن عبد الله	- بناية قديمة و سقف قرميدي متداعي للسقوط	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة • التثبت من ترخيص المخبرة و صلوحية المحل من طرف الشرطة البلدية	• دعوة المستغلين للبناء إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو في الإصلاحات لدعم الهيكل أو الهدم أو إعادة البناء
9	كنيسة	نهج فرحات حشاد	-	- سقف مهدد بالانهيار - بناية متداعية للسقوط	• معاينة ميدانية	• دعوة المتصرف إلى إخلاء المكان • دعوة إلى القيام بعملية الهدم و إعادة البناء
10	عمارة القاضي	نهج عين داهم	أملاك أجنب تحت تصرف تعاونية إقليم الحرس الداخلية	- بناية قديمة مهددة بالانهيار	• معاينة ميدانية	• دعوة المتصرف إلى إخلاء المكان • دعوة إلى القيام بعملية الهدم و إعادة البناء
11	بناية القبضة	نهج عين داهم	أملاك أجنب تحت تصرف تعاونية إقليم الحرس الوطني	- بناية قديمة مهددة بالانهيار	• معاينة ميدانية المكان مغلق	• دعوة المتصرف للبناء إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو في الإصلاحات لدعم الهيكل أو الهدم أو إعادة البناء
12	طابق أرضي	شارع الحبيب بورقيبة ملاصق لمحطة بنزين شال	ورثة محمد صالح بالحاج محمد خديري	- بناية قديمة مهجورة مظهر غير لائق و يمكن استعمالها كوكر فساد أو إرهاب	• معاينة ميدانية	• دعوة المالكين إلى صيانة البناية و تقديم تقرير إختبار في سلامة البناء أو في الإصلاحات لدعم الهيكل أو الهدم و إعادة البناء .
13	فندق توتة و كوخ	نهج المقبرة الشرفة	الفلاحة	- بناية مهددة بالانهيار مظهر غير لائق و إمكانية استعمالها كوكر فساد أو إرهاب	• معاينة ميدانية	• دعوة المتصرف أو المالك إلى الهدم
14	طابق أرضي و طابقان علويان	نهج الجزائر فوق الميكانيكي " بحر "	جلول مازني	- بناية قديمة جدا تسرب مياه	• معاينة ميدانية	• دعوة المالك إلى الهدم و إعادة البناء
15	طوابق أرضية	نهج وراء كوشة نصيب	العبيدي	- بنايات قديمة أسقف قرميدية في حالة سيئة	• معاينة ميدانية	• دعوة المالك إلى الهدم و إعادة البناء
16	الحجز البلدي	نهج الناظور	بلدية جندوبة	- بناية قديمة ، سقف حديدي متداعي للسقوط و مظهر غير لائق	• معاينة ميدانية	• الهدم و إعادة البناء
17	محطة الغسيل البلدي	نهج الناظور	بلدية جندوبة	- بناية قديمة ، سقف حديدي متداعي للسقوط و مظهر غير لائق	• معاينة ميدانية	• الهدم و إعادة البناء
18	ورشة الأشغال البلدية	نهج غرة جوان	بلدية جندوبة	- بناية قديمة - مظهر غير لائق	• معاينة ميدانية	• الهدم و إعادة البناء
19	قصر البلدية	نهج الهادي شاعر	بلدية جندوبة	- بناية قديمة - مظهر غير لائق	• معاينة ميدانية	• الهدم و إعادة البناء

20	عدد 2 وكالة طابق أرضي	نهج فرحات حشاد	-	-	بناية قديمة	• معاينة ميدانية	• Expertise
21	مقر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية	نهج علي بلهوان	المجلس الجهوي	-	بناية قديمة أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء
22	بناية طابق أرضي و علوي	تقاطع نهج عين دراهم و نهج الناظور	عائشة الورغمي	-	بناية قديمة أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم و إعادة البناء
23	مسكنين طابق أول فوق القبضة البلدية	شارع الحبيب بورقيبة	بلدية جنديوبة	-	بناية قديمة و أهلة تسرب المياه	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• صيانة ثقيلة تبعا لتقرير إختبار أو الهدم و إعادة البناء
24	مقر مراقبة الأداءات	نهج الجزائر	-	-	بناية قديمة جدا و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم
25	مركز الحرس بجانب وحدات التدخل	نهج	أملاك الأجانب	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم
26	بناية الطرخاني	نهج الحبيب ثامر	-	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم
27	مركز الشرطة	بطحاء الجمهورية	السكك الحديدية	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم
28	عمارة	وراء مسكن رشيد الغزواني نهج موازي ل نهج ابن سيناء	-	-	بناية قديمة و أهلة متداعية للسقوط و كره للفساد و الإرهاب	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناء أو الهدم
29	بناية طابق أرضي و أربع طوابق علوية	نهج خميس الحجري	المولدي العياري	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة صاحب البناية إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناية
30	العمارات الخمس	نهج تونس	خواص	-	بنايات قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة أصحاب المساكن إلى تقديم تقرير اختبار في سلامة البناية
31	زاوية الحفناوي	نهج الطاهر الحداد	بلدية جنديوبة (غير مسجلة)	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء
32	بنايات قديمة زنقة بالسعيد	نهج الطاهر الحداد	محمد المشريقي	-	بناية قديمة و غير أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء
33	المعمدية	نهج ابن خلدون	المجلس الجهوي	-	بناية قديمة و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء

34	بناية قديمة بها ساعاتي و مطعم	نهج الحبيب ثامر	-	- بناية قديمة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء
35	السوق البلدي المحلات الخلفية المحترقة	نهج الحبيب ثامر	بلدية جندوبة	- بنايات قديمة تعرضت للحرق السقف في خطر	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء
36	مساكن قبالة قباضة ملاصقة لورشة التجهيز	نهج الجزائر	الدولة	- بناية أهلة و قديمة تنذر بالسقوط	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• إخلاء المكان في أسرع الأجل
37	محلات و مساكن قبالة بن عمر	نهج الهادي شاکر	الدولة	- بناية أهلة و قديمة تنذر بالسقوط	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• إخلاء المكان في أسرع الأجل
38	مسكن وظيفي	نهج ابن خلدون	المجلس الجهوي	- بناية قديمة آيلة للسقوط و غير أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الهدم و إعادة البناء
39	بنايات خلف و فوق صيدلية العسلي	بطحاء الجمهورية	أملاك الأجانب (محمد الهادي الحامدي)	- بناية قديمة آيلة للسقوط و أهلة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الإخلاء و الهدم
40	بناية قبالة الأزرق لمواد البناء طابق أول و أرضي	نهج الحبيب ثامر	منية الربيعي و الحبيب الشرفي	- بناية قديمة ملك مشتركين الأجانب	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الإخلاء و الهدم
41	سور المسكن الوظيفي للمحكمة الابتدائية	نهج الهادي شاکر	المحكمة	- سور مائل متشق	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• الإصلاح في أسرع الأجل
42	جدران بجانب القابسي	نهج الطاهر الحداد	-	- جدران عالية و أسقف تداعت و يخشى من سقوط الجدران	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• دعوة STEG إلى إزالة العمود الكهربائي – الهدم
43	وكالة مروان	نهج فرحات حشاد	قدور مروان	- بنايات قديمة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• تقديم اختبار في صيانة البناية و إنجاز عملية الإصلاح أو الهدم .
44	وكالة بن رمضان طابق أرضي	نهج فرحات حشاد	ورثة بن رمضان	- بناية قديمة	• معاينة ميدانية من طرف اللجنة	• تقديم اختبار في صيانة البناية و إنجاز عملية الإصلاح أو الهدم .
45	عائشة بنت حميدة بوزيدية	سوق الجمعة	-	- آيلة للسقوط	•	•
46	أحمد بن عثمان خزري	سوق الجمعة	-	- آيلة للسقوط	•	•
47	مبروك بن الهادي سليمي	دوار الزقاق بلاريجيا	-	- آيلة للسقوط	•	•

•	•	آيلة للسقوط -	-	الطواهرية بلاريجيا	بناية بالمدرسة الإبتدائية الطواهرية	48
•	•	آيلة للسقوط -	-	عباسة للدير	صالح بن رايح أولاد خليفة	49
•	•	آيلة للسقوط -	-	عين الزانة الدير	مبروك بن صالح خزري	50
•	•	آيلة للسقوط -	-	العاذر الدير	الأمين بن سليمان بن علي خزري	51
•	•	آيلة للسقوط -	-	السواني	علجية بنت محمد سلطاني	52
•	•	آيلة للسقوط -	-	السواني	مدرسة عين المطوية	53
•	•	آيلة للسقوط -	-	السواني	مسكن إداري بمنطقة عين المطوية	54
•	•	آيلة للسقوط -	-	شمتو	قسم بمدرسة عين الخراريب	55
•	•	آيلة للسقوط -	-	شمتو	مدرسة عين القصير	56
•	•	آيلة للسقوط -	-	شمتو	مسكن اداري بمنطقة عين القصير	57
•	•	آيلة للسقوط -	-	سطفورة	مدرسة الشافعي	58
•	•	آيلة للسقوط -	-	سطفورة	مدرسة سطفورة	59
•	•	آيلة للسقوط -	-	سطفورة	مسكن اداري	60
•	•	آيلة للسقوط -	-	بن بشير	المركب الثقافي على ملك المجلس الجهوي	61
•	•	آيلة للسقوط -	-	بن بشير	مدرسة بن بشير	62
•	•	آيلة للسقوط -	-	بن بشير	الشرفة و المنصة بجامع محمد بن عرفة	63
•	•	آيلة للسقوط -	-	بن بشير	محطة القطار	64

•	•	- آيلة للسقوط	-	الفردوس	مدرسة النصر بحي الزهوة	65
•	•	- آيلة للسقوط	-	الهادي بن حسين	الجهة اليمنى للمصلى بجانب المنبر بجامع أبو عبيدة بن الجراح بالصوالة	66

الإضاءات

عن الإدارة الجسوية لأملاك الأجنبي

عن الإدارة الجسوية للتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية

عن بلدية جندوبة

عمدة المدينة

عمدة الزنادية

عن الإدارة الجسوية للحماية المدنية

عن الإدارة الجسوية لأملاك الدولة

رئيس البلدية